


⑨鉄塔横、畑が造成されている状況を撮影



⑨同、反対側⑩付近より北側を撮影。樹木を伐採している？



※土地の所有者が不明ですが、一見したところ、土手を崩し樹木を伐採して畑を造成している。土手であるならば、本来の機能を害する恐れがある。

⑩団地からの出入口から撮影



⑩同、出入口部分を撮影





⑪別の畑が造成されている所を撮影



⑪畑を反対方向(南側から北側へ)から撮影



さらに、続けて畑が造成されている所を撮影



※この場所も、土地の所有者が不明ですが、一見したところ⑨と同様に樹木を伐採して畑を造成している。

土手であるならば、本来の機能を害する恐れがある。

⑫道路(歩道)からベンチを撮影 ※ここからコンクリート路面となる。



※当該ベンチを撮影

かなり傷んでおり、使用するのは難しい状況。(ケガをするかもしれません。)



※ここから路面舗装がされていたり、落下防止柵や、ベンチが設置されている事から、公園となった？



⑬護岸および、落下防止柵を撮影



※落下防止柵が設置されているが、ロープが切れており、危険な状態となっている。

⑭団地からの出入口(フェンスおよび階段)を撮影



⑭同、逆方向(⑬から北向き)から撮影



⑮スロープおよび鉄塔を撮影



⑮同、鉄塔付近を撮影



※鉄塔周辺には立入禁止などの措置がされておらず、自由に鉄塔下に入る事が出来る。



⑬同、鉄塔の護岸部分を撮影



⑬同、鉄塔下にある設備を撮影



⑬同、鉄塔を南側から撮影



⑬同、鉄塔を南側から歩道向きに撮影



※鉄塔南側から歩道横、北側設備辺りにかけて「不法投棄禁止」の立て看板とロープがはられている。

⑭鉄塔南側から護岸に入れる部分を撮影



⑭同、公園側を撮影



※鉄塔南側から入れる部分（樹木の中に落下防止柵あり）として護岸上部に平坦なスペースがあります。ここは、落下防止柵の川側となっており、誰でも自由に入出りできる状態となっています。また、この場所は公園側からは樹木によって見る事ができず、危険な場所となっている。



⑰鉄塔および、ヤシの木を撮影



⑰同、鉄塔側からヤシの木を撮影



※鉄塔付近にヤシの木が数本あり、その皮・枝葉が広範囲に落下しています。

⑰護岸、土手部分を対岸より撮影



※護岸が下がり、土手の斜面部分が増えるのに合わせて、波板などを使用して簡易な護岸が作られているため、崩れやすい足場となっており、知らずに近寄ると危険な状態となっている。





⑱橋の北東側落下防止柵を撮影



⑲橋の北西側落下防止柵を撮影



⑳橋の南西側落下防止柵を撮影



※橋周辺の金属製落下防止柵からロープに変わる部分でロープの切断が見られ、出入りが自由な状態となっている。

#### 4. その他

(ア) 全体としてダラダラと公園に続いている印象であり、どこからが公園なのか判らない。

道路である箇所については道路として整備がされ、公園である箇所については明らかに公園であるように整備がされる事が望ましいと考えます。

(イ) 鉄塔の下が公園なのか、電力会社の管理なのか判らない。

鉄塔周辺の状況から、鉄塔下は電力会社の管理ではないかと推察されますが、川への落下防止柵を含め、明確な管理がされる事が望ましいと考えます。

#### 5. 現地確認を終えて

今回、現地確認をさせて頂きました内容をご確認頂き、今後の改善要望の取りまとめとして頂けると幸いです。

なお、公園南部につきましては今回現地確認の対象としませんでした。

住民の方からの要望があれば、別途確認をさせていただきます。